

Výsledky revize plynového zařízení podle Vyhlášky č. 85/78 ČÚB Vchod 3364

Zjištěné závady a nedostatky:

- 1) V bytě č. 2, 18, 21, 24, 33, jsou dvířka / stěna/ tech. šachty zhotovena z hořlavého materiálu.
Porušení čl.4.6. TPG 934 01 a čl. 4.4.6. TPG 704 01.
Návrh opatření: Dvířka /stěnu/ opatřit z vnitřní strany plechem, stavebním alobalem, protipožárním nátěrem s odolností cca. 40 minut.
Termín: do 30.12.2016

- 2) V bytě č. 3, 5, 15, 18, 21, 24, 33, je vyžděné bytové jádro, / nebo jinak utěsněno/ není zajištěno větrání tech. šachty u stropu.
Porušení: čl. 5.4.18/a TPG 704 01.
Návrh opatření: Prostor tech. šachty opatřit větracím otvorem o velikosti 6 cm² u stropu WC nebo do kopeny nebo do kuchyně. Lze též osadit čidlo na únik plynu v technické šachtě pod stropem.
Termín: do 30.12.2016

3. V bytě č. 23, slouží plynová připojovací hadice jako propojovací kus potrubí.
Porušení čl. 4.3.1.1. TPG 704 01
Návrh opatření : Část plynovodu / připojovací hadici/ nahradit pevným potrubím, nebo zhotovit nový přívod pro spotřebič – mezi plynoměrem a spotřebičem.
Termín: do 30.12.2016

BYTOVÉ DRUŽSTVO
Urnankova 3364
143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 61462314